

D18 0100, Hanau, Nordmainische S-Bahn

Fotodokumentation der KB-SD

D18 0100, Hanau, Nordmainische S-Bahn



Bezeichnung	KB-SD 401 (NHN 97,97)	
Schicht	Dicke [cm]	Gesamtdicke [cm]
Decke 0/5	3,05	3,05
Decke 0/5	1,90	4,95
Tragschicht 0/22	3,93	8,88

Offenporig / porös	
Alte Schicht	

D18 0100, Hanau, Nordmainische S-Bahn



Bezeichnung	KB-SD 402 (NHN 98,21)	
Schicht	Dicke [cm]	Gesamtdicke [cm]
Decke 0/5	4,03	4,03
BI oder TS 0/8	1,70	5,73

Offenporig / porös	
Alte Schicht	


D18 0100, Hanau, Nordmainische S-Bahn



Bezeichnung	KB-SD 403 (NHN 99,05)	
Schicht	Dicke [cm]	Gesamtdicke [cm]
Decke 0/8	9,35	9,35

Offenporig / porös	
Alte Schicht	

D18 0100, Hanau, Nordmainische S-Bahn



Bezeichnung	KB-SD 404 (NHN 106,23)	
Schicht	Dicke [cm]	Gesamtdicke [cm]
Decke 0/8	3,05	3,05
BI oder TS 0/22	8,83	11,88

Offenporig / porös	
Alte Schicht	

D18 0100, Hanau, Nordmainische S-Bahn



Bezeichnung	KB-SD 405 (NHN 101,87)	
Schicht	Dicke [cm]	Gesamtdicke [cm]
Decke 0/8	4,63	4,63
Tragschicht 0/22	6,37	11,00

Offenporig / porös	
Alte Schicht	