

## Ist- Zustand



Blick zum BÜ 3,1 von der Weinheimer Straße aus in nördliche Richtung



Blick zur Stützmauer im Quadrant IV



## Ist- Zustand



Blick zum BÜ, dem Sportplatzgelände u. Grundstückszufahrt im Quadrant III



Blick vom Grundstück im Quadrant III zum BÜ



## Ist- Zustand



Blick zum BÜ vom Sportplatz aus, im Vordergrund Toreinfahrt



Blick vom BÜ zur der Weinheimer Straße in südliche Richtung



## Ist- Zustand



Sportplatzgelände mit Vereinshaus



Wohnhaus hinter dem Vereinshaus auf Sportplatzgelände



## Ist- Zustand



Blick vom BÜ in Kilometrierung in Richtung Fürth



Blick vom BÜ entgegen der Kilometrierung in Richtung Weinheim