









Funktionaler Wert der Biotoptypen

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | sehr geringer Wert |
| 2 | geringer Wert |
| 3 | mittlerer Wert |
| 4 | hoher Wert |
| 5 | sehr hoher Wert |
-  Baumschutz
 Verlust von Bäumen
- funktionaler Wert der aktualisierten Biotypen
 funktionaler Wert der in der 2. Planänderung aktualisierten Biotypen
- Verlust von Eichenaufforstung, Wald im Sinne des HWaldG

• • • Böschung und Entwässerung




- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Versiegelung; Befestigung |
|  | Gleisbereich |
|  | Bankett |
|  | Rasengleis |
|  | Baustraßen und BE-Flächen |
|  | BE-Flächen zur Kabelablage |
|  | 2. Planänderung |
|  | 2. Planänderung (entfällt) |
|  | Hochspannungsmast (Planung) |
|  | Hochspannungsmast (wird demontiert) |

-  Untersuchungsraum
-  Untersuchungsraum, 1. Änderung

● Revierverlust wertgebender Arten mit Artkürzel

- | | |
|----|--------------------------------|
| Fi | Feldlerche |
| Gp | Gelbspötter |
| Kg | Klappergrasmücke |
| Ko | Konfliktbereich (siehe Kasten) |
| Ko | Konfliktbereich (siehe Kasten) |

— Erdwall an der A5

- Umverlegung 110 kV-/380-kV-Freileit**
- | | |
|---|-------------------------|
|  | Planung |
|  | Rückbau Bestandsleitung |
|  | Rückbau Bestandsmast |

- Luftbilder DOP 40 (HLBG)
- ALKIS (HLBG)
- Technische Planung: PG RTW Frankfurt (nachrichtlich)

